

PROJEKT ODNOWIENIA 3 PIWNIC ZIEMNYCH POŁOŻONYCH NA GÓRZE PIWNICZNEJ W PIERZCHNICY, DZ. NR EWID. 1-1228

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



PIWNICA 1. WIDOK OD FRONTU



PIWNICA 1. WIDOK BOCZNY



PIWNICA 1. WIDOK WEWNĄTRZ ORAZ GÓRA SKLEPIENIA POROŚNIĘTA ROŚLINNOŚCIĄ



PIWNICA 1. WIDOK OD FRONTU



PIWNICA 1 WIDOK NA UBYTEK W ŚCIANIE FRONTOWEJ, WIDOK WEWNATRZ



PIWNICA 2. WIDOK NA FRONT OD DROGI



PIWNICA. 2 WIDOK NA FRONT (WEJŚCIE)



PIWNICA 2. WIDOK NA ŚCIANĘ FRONTOWĄ



PIWNICA 2. WIDOKI NA WNĘTRZE. WIDOCZNE WYSTAJĄCE KAMIEŃ TWORZĄCE SCHODY. WEJŚCIE.



PIWNICA 2. WEJŚCIE.



PIWNICA 3. WIDOK OD FRONTU



PIWNICA 3. WIDOK OD STRONY ZACHODNIEJ ORAZ WIDOK NA OKALAJĄCY MUREK



PIWNICA 3 WIDOK OD WSCHODU NA ELEWACJĘ FRONTOWĄ



PIWNICA 3. WIDOCZNY UBYTEK KAMIENIA W ŚCIANIE FRONTOWEJ



PIWNICA 3. WEJŚCIE.



PIWNICA 3. WIDOK NA KAMIENNE SCHODY



PIWNICZKA 3



WIDOK NA GÓRĘ PIWNICZNĄ OD STRONY DROGI PIERZCHNICA-OSINY